CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

da misure in opera secondo UNI 11367:2010 e UNI 11444:2012

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione Edificio	*Palazzina 4 unità Residenziali*	Unità abitativa a destinazione d'uso ricettiva	☐
Indirizzo edificio	*Via Verdi 12, Milano*		
Committente	*Mario Bianchi - Via Verdi 12, Milano*		

MODALITÀ DI MISURAZIONE

☒ Misura di tutti gli elementi tecnici	Misura mediante campionamento	☐
	Livello di fiducia (%)	-

CLASSE ACUSTICA DELL' UNITÀ IMMOBILIARE

$D_{2m,nT,w}$ — I II III IV — 49,3 dB

R'_{w} — I II III IV — 55,9 dB

$L'_{n,w}$ — I II III IV — 49,0 dB

L'_{ic} — I II III IV — NP

L'_{id} — I II III IV — NP

I II III IV

UNITÀ IMMOBILIARE: appartamento 1 PT

	$D_{2m,nT,w}$	R'_{w}	$L'_{n,w}$	L_{ic}	L_{id}
Classe II	I	II	I	NP	NP

Calcolo della classe eseguito utilizzando tecniche di campionamento con livello di fiducia - %

ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA $D_{2m,nT,w}$

Descrizione elemento	N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
Facciata soggiorno (Nord)	1	53,0
Facciata cucina (Sud)	1	50,0
Facciata camera (Ovest)	1	54,0
Facciata camera (Nord)	1	45,0
Facciata camera (Ovest)	1	54,0
Facciata camera (Sud)	1	48,0

Valore complessivo	*49,3* dB	Classe	*I*

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE R'_{w}

Descrizione elemento	Tipo	N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
Divisorio soggiorno - Zona 3 soggiorno	Solaio	1	56,0
Divisorio cucina - Zona 2 cucina	Parete	1	57,0
Divisorio cucina - Zona 3 cucina	Solaio	1	57,0
Divisorio camera - Zona 3 camera	Solaio	1	55,0
Divisorio camera - Zona 3 camera	Solaio	1	55,0

Valore complessivo	*55,9* dB	Classe	*II*

LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO $L'_{n,w}$

Descrizione elemento	N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
Divisorio cucina - Zona 2 cucina	1	49,0

Valore complessivo	*49,0* dB	Classe	*I*

NOTE

PROGETTAZIONE			
Progettista	***Brambilla Carlo***		
Indirizzo	***via Roma 10 - - ()***	Telefono/e-mail	

COSTRUZIONE			
Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori	***Brambilla Carlo***		
Indirizzo	***via Roma 10 - - ()***	Telefono/e-mail	

RESPONSABILE DELLE VERIFICHE ACUSTICHE			
Nome e cognome / Denominazione	***Brambilla Carlo***		
Indirizzo	***via Roma 10 - - ()***	Telefono/e-mail	
Regione		N. iscrizione	
Informazioni aggiuntive			

NOTE

Data emissione ***09/03/2018***

Firma del Tecnico